



岩部ダム



全景



低水位状態



左岸にヘアークラック(古い)



堤裏変状無し



ダム湖周辺の小規模滑り

風兼ダム



貯水池内



堤帯天端のクラック(中央のみ)



天端クラックと連続した滑り



濁水の流出