

# ○名蓋川の決壊箇所の応急復旧状況について

**(3)** 左岸 決壊延長L=10m 高さH=4.5m  
応急復旧完了 (7/18)


③名蓋川 (左岸) 決壊 (R4.7.17)




③名蓋川 (左岸) 決壊  
大型土のう設置完了 (R4.7.18)



応急復旧横断面図



浸水エリア  
※浸水エリアは航空写真の痕跡からの推定



**(1)** 左岸 決壊延長L=30m 高さH=4.5m  
応急復旧施工中 (7/20完了予定)

①名蓋川 (左岸) 決壊 (R4.7.16)




②名蓋川 (左岸) 決壊  
大型土のう設置状況 (R4.7.19)



②名蓋川 (左岸) 決壊  
大型土のう設置状況 (R4.7.20 6時)



応急復旧横断面図



**(2)** 右岸 決壊延長L=10m 高さH=4.5m 応急復旧完了 (7/17)

②名蓋川 (右岸) 決壊 (R4.7.16)



②大型土のう設置完了 (R4.7.17)



応急復旧横断面図

