


○出来川の決壊箇所の応急復旧状況について



右岸 決壊延長L=50m 高さH=5.0m
応急復旧工事施工中



※浸水エリアは航空写真の痕跡から推定



決壊箇所付近横断面図

